Toaster: Keiner ließ was anbrennen

Von JENS LEHMANN

Das Leben eines Toasters ist kurz, aber intensiv: Nur rund sechs Jahre steht er in der Küche, röstet in dieser Zeit aber knapp 10 000 Toasts und Brötchen. Danach geht's ab in die Tonne. Die TÜV Rheinland Group hat acht Modelle (Preise zwischen 14 und 60 Euro) im Auftrag von BILD am SONNTAG getestet. Positive Bilanz: Bei normalem Betrieb ließ kein Toaster etwas anbrennen.

Zwar kamen alle Geräte problemlos durch den Test, doch eine Spitzennote verdiente sich dabei kein einziges Modell. Schon eine glatte 2 reichte dem Philips-Toaster zum Testsieg.

Sein Manko: Auf höchster Stufe verbrutzelt der Toast im Röstschlitz und ist nicht mehr genießbar. Auf kleinster und mittlerer Stufe ist der Testsieger aber zuverlässig und röstet gleichmäßig. Seine weiteren Vorzüge: Der Philips verfügt über alle gängigen Extra-Funktionen (Stopp, Auftauen, Aufwärmen), der Brötchenaufsatz ist im Gerät integriert und stabil, und das Toaster-Gehäuse wird mit gut 39 Grad Oberflächentemperatur auch bei längerem Toasten nur lauwarm. Tester Michael Degen: „Das Gehäuse ist sehr gut isoliert, es kann sich niemand verbrennen."

Kaum schlechter (Endnote: 2,3) schnitt der Rowenta-Röster ab. Und: Er ist mit rund 28 Euro deutlich günstiger als der Testsieger (60 Euro). **Fazit: Der Rowenta-Toaster ist Preis-Leistungs-Sieger.**

Nur zwei Dinge störten die Prüfer an dem Rowenta-Gerät: Das Gehäuse heizt sich beim Toasten bis auf 70 Grad auf, und der Brötchenaufsatz wackelt. Also: Finger weg beim Toasten – und immer schön auf die Brötchen aufpassen!

Kauftipps

1. KRÜMELSCHALE: Muss leicht ein- und ausschiebbar und nicht zu flach sein, damit sie viele Krümel aufnehmen kann.

2. AUFTAUFUNKTION: Macht Sinn für kleine Haushalte, in denen je nach Bedarf einzelne Scheiben aus dem Eisfach genommen werden.

3. RÖSTSTUFE: Sollte möglichst fein einstellbar sein.

4. BRÖTCHENAUFSATZ: Sollte stabil sein, am besten integriert.

5. VERARBEITUNG: In einem billigen Gehäuse steckt meist auch keine zuverlässige Technik.

Ein Test von TÜV Rheinland im Auftrag von Bild am Sonntag

	Philips	Krups	Siemens	Rowenta	Efbe	Unold	Elta	Carrera
Preis	59,99 €	59,99 €	34,99 €	27,99 €	24,99 €	18,95 €	16,90 €	13,97 €
Typ	HD 2686	571003 (FEM2)	FD 8708 (TT 61103)	573201	TO 2000 (ST-R 207)	8066	T127/ST-858	2475.1
Handhabung								
Oberflächentemperatur[1)]	39,3° C	42,8° C	44,6° C	70,1° C	47,8° C	58,0° C	53,3° C	59,0° C
Entnahme von Brot	gut	sehr gut	gut	gut	gut	gut	gut	gut
Bedienbarkeit des Reglers	sehr gut	gut	gut	befriedigend	gut	befriedigend	gut	gut
Brötchenaufsatz	sehr gut (integriert und stabil)	gut (Aufwärmaufsatz integriert)	befriedigend (separat; stabil)	ausreichend (separat; instabil)	befriedigend (separat; stabil)	ausreichend (separat; instabil)	mangelhaft (separat; sehr instabil)	mangelhaft (separat; sehr instabil)
Krümelschale entnehmen	gut	gut	gut	gut	gut	befriedigend	gut	befriedigend
Reinigung (außen)	gut	gut	gut	gut	befriedigend	befriedigend	befriedigend	befriedigend
Teilnote Handhabung (40 %)[2)]	**gut (1,6)**	**gut (1,8)**	**gut (2,2)**	**befriedigend (2,6)**	**gut (2,4)**	**befriedigend (3,0)**	**befriedigend (2,8)**	**befriedigend (3,0)**
Funktion								
Stopp-Taste	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Auftaufunktion	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	nein
Aufwärmfunktion	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	nein
Einstellbarkeit des Röstvorgangs	gut	befriedigend	gut	gut	befriedigend	gut	befriedigend	gut
Gleichmäßigkeit der Bräunung an allen Seiten	gut (gleichmäßig)	befriedigend (ungleichmäßig)	befriedigend (ungleichmäßig)	gut (gleichmäßig)	ausreichend (ungleichmäßig)	ausreichend (ungleichmäßig)	gut (gleichmäßig)	ausreichend (z. T. nicht getoastet)
Kleinste Stufe: Brot angetoastet?	gut (ja, ungebräunt)	gut (ja, ungebräunt)	gut (ja, ungebräunt)	gut (ja, ungebräunt)	befriedigend (nein)	gut (ja, ungebräunt)	gut (ja, ungebräunt)	befriedigend (nein)
Mittlere Stufe: Toast goldbraun?	gut (ja)	befriedigend (ja, ungleichmäßig)	befriedigend (ja, ungleichmäßig)	befriedigend (ja, ungleichmäßig)	befriedigend (sehr hell)	gut (ja)	befriedigend (braun)	gut (ja, streifig)
Höchste Stufe: Toast noch genießbar?	ausreichend (nein)	befriedigend (eine Stelle verbrannt)	gut (ja)	gut (ja)	ausreichend (nein)	gut (ja)	ausreichend (nein)	gut (ja)
Brotzentrierung	ja	ja	ja	ja	nein	ja	ja	ja
Größe des Schlitzes (Tiefe/Länge)	130/155 mm	140/130 mm	120/135 mm	120/130 mm	120/130 mm	120/135 mm	110/135 mm	100/135 mm
Länge der Netzleitung	0,95 m	1,26 m	1,10 m	0,97 m	0,69 m	0,70 m	0,75 m	0,88 m
Teilnote Funktion (40 %)[2)]	**gut (2,3)**	**gut (2,5)**	**gut (2,3)**	**gut (2,1)**	**befriedigend (2,9)**	**gut (2,3)**	**gut (2,5)**	**befriedigend (2,6)**
Verarbeitungsqualität								
Teilnote Verarbeitungsqualität (10 %)[2)]	**gut (2,0)**	**gut (2,0)**	**gut (2,0)**	**gut (2,0)**	**befriedigend (3,0)**	**befriedigend (3,0)**	**befriedigend (3,0)**	**befriedigend (3,0)**
Sicherheit, Aufschriften, Bedienungsanleitung								
Bedienungsanleitung	gut	gut	gut	gut	gut	gut	gut	gut
Aufschriften	gut (vollständig)	gut (vollständig)	gut (vollständig)	gut (vollständig)	gut (vollständig)	gut (vollständig)	gut (vollständig)	gut (vollständig)
Konstruktionscheck (elektrische Sicherheit)	o. k.	o. k.	o. k.	o. k.	o. k.	o. k.	o. k.	o. k.
Teilnote Sicherheit, Anleitung (10 %)[2)]	**gut (2,0)**	**gut (2,0)**	**gut (2,0)**	**gut (2,0)**	**gut (2,0)**	**gut (2,0)**	**gut (2,0)**	**gut (2,0)**
Endnote	**2**	**2,1**	**2,2**	**2,3**	**2,6**	**2,6**	**2,6**	**2,7**

Preis-Leistungs-Sieger

1) Im Normalbetrieb 25 mm unterhalb der Oberkante seitlich gemessen. 2) Die Prozentzahl gibt an, mit welcher Gewichtung die jeweilige Teilnote in die Endnote eingegangen ist.
Das Ergebnis des Tests basiert auf einer Einzelprüfung. Es stellt kein Urteil über die Eigenschaften der Produkte generell dar.

FOTOS: XICO BASTOS/DEEPOL, GEORG LUKAS